

# AGRO ASBESTVEILIG



## GORDINGEN



Dit Praktijkblad is opgesteld door:



# 1. Gordingen

Wanneer u asbestplaten van het dak laat halen, kunnen er asbestvezels op de gordingen achterblijven. In dit praktijkblad geven we aan waar u in dit geval rekening mee dient te houden.

In een normale situatie worden de vezels die mogelijk achterblijven op gordingen verwijderd door het stof van de gordingen te zuigen. In dit geval kan het dak gewoon vrijgegeven worden.

In een klein aantal gevallen zijn de gordingen in de loop der jaren zo zacht geworden, dat de asbestgolfplaten in de gordingen weggezakt zijn. Dan blijft er na het verwijderen van de platen een dun laagje asbest achter, dat ook door stofzuigen niet te verwijderen is. In dat geval moeten de gordingen afgevoerd worden door de saneerder voordat het dak vrijgegeven kan worden. Hier komen extra kosten bij kijken.

## 2. Tips voor saneren en gordingen

- 1 Overleg van te voren met de saneerder of deze in kan schatten wat de kwaliteit van de gordingen is.
- 2 Laat voor de zekerheid als optie in de offerte opnemen wat de kosten zijn als de gordingen ook weggehaald moeten worden. U komt dan niet voor verrassingen te staan.



**KIJK VOOR MEER INFORMATIE: [WWW.AGROASBESTVEILIG.NL](http://WWW.AGROASBESTVEILIG.NL)**

### Disclaimer:

Dit praktijkblad geeft een interpretatie van de belangrijkste wettelijke voorschriften. In alle gevallen zijn de wettelijke voorschriften leidend. Aan deze interpretatie kunnen geen rechten ontleend worden.